

# 108 年度汛期間縣市政府事件運轉報告

00XX 事件

提送單位:XX 縣/市政府

中 華 民 國 108 年 X 月 X 日

## 0XXX 豪雨事件「XX 縣/市」政府運轉報告

### 壹、 基本資料

#### 一、 事件基本資料描述

中央氣象局於 108 年 4 月 27 日持續發布豪雨、大豪雨及超大豪雨特報，涵蓋地區有 AA 鄉、BB 鄉、CC 鎮、DD 鄉、EE 鄉、FF 鄉、GG 市、HH 鄉、JJ 鄉、KK 鎮、MM 鄉、NN 鎮(如圖 1)。其中，在 NN 單日雨量約 489.5mm。



資料來源：<https://www.cwb.gov.tw/V8/C/P/Warning/FIFOWS.html>

圖1 1080427 中央氣象局超大豪雨特報

#### 二、 應變中心開設級別與運作時間

本次事件開設應變中心至 2 級，開設時間為 XX 時 XX 分至 XX 時 XX 分。

表 1 應變中心開設時間表

開設等級	開設時間	結束時間
三級	X 月 X 日 X 時 X 分	X 月 X 日 X 時 X 分
二級	X 月 X 日 X 時 X 分	X 月 X 日 X 時 X 分

### 貳、 災情影響

部分低窪地區路面積水，XX 區 XX 里多處路段積水約 15 至 30 公分左右(如下圖)。

	
<p>XX 區 XX 里多處路段積水狀況(1)</p>	<p>XX 區 XX 里多處路段積水狀況(2)</p>

圖2 XX 市 XX 區 XX 里多處路段積水狀況

參、 縣市運作情形說明

以 Line 群組、及電話等方式，通知社區可視情況啟動自主防災組織，注意居家及社區安全，並隨時回報最新水情狀況。

肆、 社區運作情形說明

XX 縣既有水患社區共 28 個，1080XXXX 啟動自主防災組織的社區有 X 個，分別為：水患社區名稱。其中，〇〇里因道路積水約 30 公分左右，除啟動社區內原有之 2 台抽水機外，另向鎮公所請求支援 1 台移動式抽水機(如圖 3)。




圖3 OO里請求支援移動式抽水機

伍、 災後復原情形

OO里自主防災組織召集社區居民，協助清理路面障礙物，恢復環境整潔(如圖4)。



圖4 社區居民協助清掃泥沙及樹葉等

陸、 檢討與建議

本次降雨集中在 XX、OO 等鄉鎮，雖已及時啟動各地之抽水站及抽水機；但在 OO 里仍於一整天大雨後，有道路積水現象，未來可考慮視水情狀況，提前預佈移動式抽水機，降低災情，減少損失。